

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**«Лебяженская средняя общеобразовательная школа»**

**АКТ**

**Обследования маршрута движения автобуса**

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: ответственного за выпуск и эксплуатацию ТС – Баулина В.С., директора школы – Устюгова А.А., водителя 1 класса Шумилова С.В., составили акт от 12.08.2020г. В том, что нами произведен осмотр маршрута движения автобуса марки ПАЗ – 32053-110-77, государственный регистрационный № У844ЕР 124. Движение автобуса в населенном пункте с.Лебяжье начинается по маршруту от улицы Подгорная 39 – 1 (остановка №1), до улицы Подгорная 23 – 1 (остановка №2), где производится посадка детей. Маршрут движения продолжается по улице Щетинкина, до улицы Октябрьская 12 (остановка №3) где происходит посадка детей. Маршрут движения далее продолжается по улице Октябрьская, до ул.Свердлова 18 – 1 (остановка №4).Далее маршрут движения продолжается до ул. Щетинкина 65 (детская площадка, остановка №5), где происходит посадка детей. Маршрут движения продолжается по ул.Щетинкина до улицы Енисейская 37 (остановка №6). Далее маршрут движения продолжается по ул.Енисейская, где делается остановка возле дома №15 (остановка №7). Далее маршрут продолжается по улицам Енисейская, Ленина, Маяковского мимо Лебяженского ФАПа без остановки и до улицы Маяковского 21 (остановка №8, школа), где находится конечная остановка. Подвоз производится в два рейса. При подъезде к школе по ул.Маяковского установлены дорожные знаки «осторожно дети» и установлен «лежачий полицейский». Покрытия проезжей части по маршруту следования автобуса имеют в некоторых местах выбоины, просадки, промоины и иные повреждения, затрудняющие движение автотранспорта с разрешенной правилами дорожного движения скоростью. Предельные размеры отдельных просадок, выбоин не превышают предельно допустимые нормы. Дороги с.Лебяжье находятся в удовлетворительном состоянии. Произведен осмотр маршрута движения с.Лебяжье – с.Краснотуранск. Дорожное покрытие не имеет выбоин, трещин и иных повреждений. В 2019-2020годах произведен капитальный ремонт покрытия проезжей части дороги сотрудниками ДРСУ. На опасных участках дороги установлены предупреждающие знаки и знаки ограничения скорости.

Ответственный за выпуск ТС

Баулин В.С.

Водитель 1 класса



Шумилов С.В.

Директор школы

Устюгов А.А.